

FICHA DE ACCESIBILIDAD

CEMM - CENTRO DE EXPERIENCIAS Y MEMORIA DE LA MINERÍA

DIRECCIÓN	SOTÓN S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33940 - LINARES
MUNICIPIO	SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El acceso al centro de experiencias se realiza a través de un vado rebajado que comunica con la puerta principal.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información



PUERTAS

- Puertas abatibles hacia el exterior.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)

Puerta de doble hoja con anchura libre de paso dada por la hoja principal de 85 cm

- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m

Puertas con color contrastado con el paramento



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

Mostrador de atención al público

- Comunicado mediante un itinerario accesible
- Bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento
- Altura del mostrador de 1,03m, no dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas
- No existe bucle magnético ni intercomunicador



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

RECEPCION CENTRO

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos aunque irregular, lo cual puede resultar incomodo en la deambulación o tránsito. En el vestíbulo del

ascensor existen obstáculos en el suelo que fácilmente pueden causar tropiezos.

- La señalización facilita la orientación señalizando recorridos
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información



ZONA EXPOSITIVA



- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior

Algunos espacios expositivos disponen de rampas portátiles para su acceso, las cuales no son aptas para utilizarse de forma autónoma. Otras zonas como el espacio dedicado a la enfermería tiene una amplitud de paso en puertas de 76 cm lo cual resulta insuficiente para algunos tipos de sillas de ruedas.

- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos aunque irregular, lo cual puede resultar incomodo en la deambulaci3n o tr3nsito
- Est3n se3alizadas claramente las zonas por las que no se puede/debe acceder al recorrido. El recorrido se realiza con gu3a.
- Carteler3a con contraste y tama3o adecuado
- La iluminaci3n permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de informaci3n

■ Los desniveles son salvados mediante rampas o medios mecánicos accesibles

Las rampas portátiles tienen pendientes elevadas para utilizar autónomamente (12-18%) y la rampa fija para acceder al espacio expositivo de "Mujeres" tiene un 13,6%.

COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

El acceso a la segunda planta se realiza mediante escalera o ascensor

- Dimensión de la cabina de 1.02 x 1.21 m
- Puertas telescópicas y automáticas
- Anchura libre de paso de la puerta del ascensor 82 cm.
- Altura de la botonera exterior 1 m, altura de la botonera interior 1.17m.
- Botonera con caracteres con contraste, altorrelieve y Braille
- Señalización sonora
- Señalización visual
- Pasamanos en cabina



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

ASEO

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m
- Señalización mediante SIA

La señalización de aseos es muy visible, aunque no queda claro desde el exterior si existe o no un aseo accesible.

PUERTA DEL ASEO

■ Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)

La puerta de acceso al núcleo de aseos es una puerta de dos hojas, una única hoja se encontraba abierta con un paso libre de 51 cm, insuficiente para el paso de una persona usuaria de silla de ruedas. Con las dos hojas abiertas se da un paso libre de 1,09, con lo que esas dos puertas debieran permanecer en horario de apertura del centro siempre abiertas.

■ La puerta de acceso hacia el interior del núcleo de aseos tiene una anchura libre de paso de 88 cm.

■ La puerta de la cabina de aseo abre hacia el interior, y deja un paso libre de 91 cm. En el interior de la cabina de aseo se puede inscribir un círculo de 1,50m

■ Pestillo de giro

■ Permite apertura desde el exterior

El pavimento del aseo RESBALA, se hace necesario ponerle algún tratamiento que lo minore.

INODORO

■ Altura del inodoro 49 cm

■ Existe una barra abatible por el lado de la transferencia pero la barra del lado de la pared no está bien ubicada.

■ Las barras no cumplen con las dimensiones mínimas en longitud.

■ Altura de la barra abatible 80 cm.

■ No se puede determinar la separación entre barras pues una de ellas está mal ubicada.

■ Espacios de transferencia mínimo de 80 cm

LAVABO

■ Altura de la cara superior 84 cm.

■ Espacio libre inferior 75 cm.

■ Grifería automática o monomando con palanca alargada



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

PLAZAS RESERVADAS

Existen dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida de 3.05 x 5.50 m.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

■ Únicamente está señalizado mediante SIA horizontal.

■ Vinculadas con itinerario accesible



Fecha realización: Noviembre 2024