

FICHA DE ACCESIBILIDAD

ECOMUSEO MINERO (VALLE DE SAMUÑO)

DIRECCIÓN	EL CADAUVÍU, S/N.
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33909 - CIAÑU
MUNICIPIO	LANGREO

ECOMUSEO

ACCESO AL ECOMUSEO

El ECOMUSEO da acceso a un recorrido en tren minero que a través de las antigua minas de carbón conduce al complejo del Pozo de San Luis.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.




PUERTA DE ACCESO AL ECOMUSEO

- Puerta de doble hoja abatible hacia el exterior.
- Anchura libre de paso dado por la hoja principal : 86,5 cm.
Anchura libre dado por ambas hojas: 1,87 m
- Espacio adyacente a puertas interior/externo superior 1,50 m.
- Puertas con color contrastado con el paramento.



RAMPA DE ACCESO AL ECOMUSEO

- Espacio de giro de diámetro superior a 1,50 m.
- Anchura de rampa: 2,18 m.
- La pendiente de los distintos tramos es de: 6,8% y 8,6%.
- Pendiente transversal máxima: 2%.
- No dispone de pasamanos.
- No dispone de zócalo de protección.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADOR ECOMUSEO

Existe un mostrador con parte rebajada. Sin embargo, esta parte del mostrador está anulada con materiales promocionales.

- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- Bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento: no existen.

- Altura del mostrador de 1,22 m.
- Espacio libre inferior de la parte rebajada del mostrador: 72, 5 cm de alto, 81 cm de ancho y 36 cm de profundidad. Altura superior de 76 cm.
- No existe Bucle magnético.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULO DEL ECOMUSEO

Las dependencias interiores disponen de espacio suficiente para deambular y hacer la espera en la zona de asientos existentes. Los bancos no disponen de reposabrazos que faciliten la incorporación de las personas con movilidad reducida. Para salir a la zona del andén hay que pasar por puerta de control de accesos de 80 cm (existe alternativa por parte posterior al mostrador).

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



RECORRIDO EN TREN

- El trayecto en tren **NO ES ACCESIBLE** para personas usuarias de silla de ruedas. Una de las cabinas de tren es de mayor tamaño que el resto y viene identificada mediante el SIA (). Aun así, presenta un desnivel en el acceso de 14 cm. En el interior, las dimensiones del espacio libre al acceder a la cabina son de 50 x 50 cm.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida en el ECOMUSEO

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

- Señalización mediante SIA () en horizontal y vertical.
- Vinculadas con itinerario accesible a través de vado peatonal que comunica con la rampa de acceso al Ecomuseo.



OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

- Locución del guía transcrita a texto para personas con discapacidad auditiva.
- Audioguía en el trayecto en tren.

COMPLEJO DEL POZO DE SAN LUIS – CASA DE ASEO

ACCESO

La casa de aseo se encuentra ubicada en el complejo del Pozo de San Luis, es una edificación de dos plantas que dispone de plataforma elevadora que actualmente no está en funcionamiento.

- Para acceder a la acera existe un vado peatonal con un desnivel de 2 cm en la parte delantera y de 3 cm por la parte posterior a la edificación. La planta superior no está comunicada mediante un itinerario peatonal accesible debido a que la plataforma elevadora existente no funciona.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información



PUERTA DE ACCESO

- Puerta de doble hoja. Anchura libre de paso dado por su hoja principal: 75,8 cm
Anchura libre dado por ambas hojas: 1,44m



COMUNICACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

- La comunicación horizontal por el interior de la planta baja y por la planta superior permite la visualización de los elementos destacados.
- No existe comunicación accesible con la planta superior al encontrarse el elevador estropeado.



ASEO

Dentro del Conjunto del Pozo de San Luis, en la CASA DEL ASETO, existe una unidad de aseo adaptado:

- Espacio de giro interior: 1,09 m.
- La señalización mediante SIA se encuentra en el exterior del edificio.

PUERTA DEL ASETO


- Anchura libre de paso: 77,5 cm
- Puerta con apertura hacia el interior.
- No permite apertura desde el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 49 cm.
- No dispone de barras de apoyo.
- Un espacio de transferencia.

LAVABO

- Altura de la cara superior 84 cm
- Lavabo con pedestal.
- Grifería monomando con palanca alargada



PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

- No existen plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.

COMPLEJO DEL POZO DE SAN LUIS – CASA DE MAQUINAS

ACCESO

En la parte más alejada a la casa de aseos se encuentra la Casa de Máquinas. Un edificio emblemático con acceso a través de rampa y con espacios interiores amplios.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.

PUERTA

- Puertas de grandes dimensiones y pesadas que permanecen abiertas en horario de visitas.

RAMPA

- Espacio de giro en el arranque de la rampa de diámetro superior 1,50 m.
- Anchura de rampa: 1,49 m.
- La pendiente longitudinal: 5,1 %
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- No dispone de pasamanos.
- No dispone de zócalo de protección.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



COMPLEJO DEL POZO DE SAN LUIS –BOTIQUIN, CARPINTERIA, FRAGUA, ECONOMATO Y OFICINAS.

ACCESO

- No existe un acceso accesible. Para acceder hay una acera no rebajada de 15 cm de altura más peldaño/s en el acceso. En el caso de las oficinas existe un tramo de escaleras.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información

PUERTA

- Las puertas de Botiquín, Carpintería y Fragua son dobles:
Anchura libre de paso dado por su hoja principal: 67,5 cm.

Anchura libre dado por ambas hojas: 1,17

- La puerta del Economato es doble:
Anchura libre de paso dado por su hoja principal: 77,5 cm.
Anchura libre dado por ambas hojas: 1,33.



COMPLEJO DEL POZO DE SAN LUIS – LAMPISTERIA

ACCESO

- El acceso posterior está rebajado pero la acera dispone de un desnivel de 4 cm.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



Fecha: 09/2024